Micrologiciel Behringer LM DRUM

Version 1.2.1 (30 avril 2025)

Nous sommes heureux d'annoncer la sortie de la version 1.1.9 du firmware de la Behringer LM DRUM. Cette mise à jour inclut plusieurs corrections de bugs clés et améliorations d'ergonomie pour une stabilité et des performances optimales.

Corrections de bugs :

- Résolution d'un problème de bruit de porte qui se produisait lors du déclenchement de voix immédiatement après la mise sous tension de l'unité.
- Correction d'un problème qui provoquait des pertes de notes lors de la lecture de notes MIDI entrantes.
- Correction d'une erreur lors de la restauration d'un fichier .ars vide pouvant entraîner un problème de chargement d'échantillon.
- Correction d'un problème où certaines voix pouvaient perdre des notes lors du changement de banque pendant la lecture de SONG ou de SETLIST.

Améliorations :

- Activation du changement de page manuel lorsque le défilement automatique est actif, lorsque le séquenceur est arrêté.
- Auparavant, le changement de page manuel était désactivé lorsque le défilement automatique était activé ; les pages défilaient automatiquement uniquement pendant la lecture. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais changer de page manuellement sur la plupart des écrans, même lorsque le séquenceur est arrêté.
- Amélioration mineure de la bibliothèque de polices système pour une meilleure lisibilité.

Micrologiciel Behringer LM DRUM

Version 1.1.7 (25 février 2025)

Améliorations :

- Réinitialisation rapide du réglage – Appuyez sur TAP + Encodeur lorsque vous êtes sur l'icône TUNE pour définir instantanément la valeur de réglage sur 0.
- Mise à jour du comportement de l'enregistrement automatique : l'activation/désactivation de l'enregistrement automatique s'applique désormais uniquement aux données de motifs et de morceaux. Tous les autres paramètres sont enregistrés automatiquement par défaut.
- Fonctionnalité de menu améliorée – L'enregistrement du pad est désormais autorisé en mode de révision du MENU.

Corrections de bugs :

- Luminosité de l'écran et des LED – la luminosité de l'écran et des LED est désormais enregistrée automatiquement.
- Correction de la sensibilité à la vélocité – Résolution d'un problème où la vélocité du PAD affectait le point de départ de la lecture de l'échantillon, même lorsque l'option VELO-SENSE PAD était désactivée (par exemple, le point de départ de la cloche ne varie plus avec la vélocité).

Micrologiciel Behringer LM DRUM

Version 1.1.5 (24 janvier 2025)

Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de la version 1.1.5 du firmware de la batterie Behringer LM Drum. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et améliorations basées sur vos retours, ainsi que des corrections de bugs importantes pour une expérience optimale.

Améliorations :

1. Contrôle TUNE ajouté
   - Les voix auparavant à hauteur fixe peuvent désormais être réglées en mode amélioré, offrant des capacités de réglage complètes pour toutes les voix.

2. Prise en charge MIDI CC pour le contrôle de la mélodie
   - Toutes les voix prennent désormais en charge le contrôleur continu MIDI (CC) pour l'accordage, offrant ainsi des performances plus dynamiques. Les affectations détaillées des CC MIDI sont incluses dans le manuel d'utilisation.

3. Organisation améliorée des données
   - Les données de modèle et de système ont été réorganisées pour prendre en charge l'enregistrement TUNE, l'intégration MIDI et la lecture chromatique PAD.

4. Fonctionnalité de réglage améliorée pour le bouton TUNE
   - Réglage grossier : ajustez la hauteur par incréments de 20 centièmes par étape.
   - Réglage fin : contrôle affiné avec des incréments de 1 centime par étape (accessible via TAP + encodeur).

Corrections de bugs :

1. Changement de banque pendant la lecture du séquenceur
   - Résolution d'un problème lors du passage à une nouvelle chanson pendant que le séquenceur était en cours de lecture, ce qui pouvait entraîner un changement de banque incorrect.

2. Fonctionnalité SEND
   - Correction d'un problème où les fonctionnalités SEND pour toutes les voix échouaient après un cycle d'alimentation, malgré des indications d'affichage correctes.

3. Problème de note de dépôt
   - Résolution d'un problème où les notes étaient parfois supprimées pendant la lecture.

4. Exemple d'actualisation dans le menu bancaire
   - Correction d'un problème où certains échantillons n'étaient pas actualisés correctement lors de l'utilisation de la fonction REMPLACER dans le menu de la banque.

5. DÉFILEMENT AUTOMATIQUE dans les PRÉFÉRENCES Globaux
   - Résolution d'un bug où la fonctionnalité AUTO SCROLL était limitée aux PREFS globales.

6. Réactivité du contrôle de NIVEAU
   - Correction d'un problème où le contrôle de NIVEAU pour certaines voix ne répondait pas en temps réel.