Behringer RD-9 Firmware

Version 1.0.6 (30 juillet 2021)

Améliorations:

1. Correction d’un bug lors de la mise sous tension du RD-9 avec des données MIDI IN présentes, la fonction de synchronisation MIDI IN pouvait échouer.

2. Correction d'une faute de frappe dans le menu LENGTH, elle devait être ‘copied’ au lieu de ‘copyed’.

3. Abaissé un peu le pas HATS en mode authentique.

4. L’accord HATS change instantanément lors du passage du mode authentique au mode amélioré avec BASS DRUM P.DEPTH et PITCH.

5. Correction d'un bug en mode Song où les données de pattern/song erronées pouvaient être chargées.

Version 1.1.1 (18 septembre 2021)

Améliorations :

1. Ajout de la compatibilité pour le nouveau bootloader