

1 : point chaud
2 : point froid
Basses

3 : masse electrique

4 : point froid
5 : point chaud
Chant

La masse mecanique et la masse electrique (3)
doivent etre reliees ensemble.