

enu de restauration depuis le PC



ıs le menu de chargement grâce au PC, appuyez sur F4 (Restore) pour afficher une nouvelle ètre. Ce menu vous permet de charger depuis votre PC toutes vos configurations, scènes et shows le port RS-232. Appuyez sur les touches F4 (FixSetup), F7 (Scene) ou F8 (Setup) pour charger des nées depuis votre PC. Appuyez sur la touche F5 (Show) pour accéder à l'affichage.

\ffichage :



)ans ce menu, utilisez les touches F6 (Up) et F7 (Down) pour sélectionner un des 36 shows isponibles. Vous pouvez également appuyer sur F12 (Keypad) pour entrer le numéro du show. Une ois le show sélectionné, appuyez sur F9 (Restore) pour effectuer le chargement. Si vous désirez harger la totalité des shows sauvegardés sur votre PC, appuyez simplement sur F10 ou F11 (Restore ıll).
ıppuyez sur la touche F1 (Esc) pour revenir au menu précédent.

ancez maintenant la version de l'Hyper Terminal que vous avez créée pour la console. Cliquez sur Transfert » et sélectionnez « Envoyer un fichier texte ». Une boite de dialogue apparaît alors vous ermettant de sélectionner le fichier texte que vous avez créé lors de votre sauvegarde. Si celui-ci 'apparaît pas sur la fenêtre, parcourez vos fichiers pour le retrouver puis cliquez sur « Ouvrir ». 'Hyper Terminal va alors commencer à transmettre les données. Une fois le fichier chargé dans la onsole, les données vont apparaître sur l'écran LCD.