1	2	3	4	5	6
ПП1	ЖК3.365.027 ТУ	Транзистор германиевый	П201Э	1	
ПП2	СИ3.365.005 ТУ	Транзистор германиевый	П4БЭ	1	
		IV. Генератор вибрато			
R1	Дополнение № 1 к ОЖ0.467.074 ТУ	Резистор ВС-0,125-750 ом ± 10%	750 ом	1	
R3	Дополнение № 1 к ОЖ0.467.074 ТУ	Резистор ВС-0.125-30 ком ± 10%	30 ком	1	27-:-33к
R4	Дополнение № 1 к ОЖ0.467.074 ТУ	Резистор ВС-0,125-10 ком ± 10%	10 ком	1	
R5	Дополнение № 1 к ОЖ0.407,074 ТУ	Резистор ВС-0,125-10 ком ± 10%	10 ком	1	
R6	Дополнение № 1 к ОЖ0.467.074 ТУ	Резистор ВС-0,125-150 ом ± 10%	150 ом	1	
R7	Дополнение № 1 к ОЖ0.467.074 ТУ	Резистор ВС-0,125-5,1 ком ± 10%	5,1 ком	1	