
Схема соединений ИПЭ, Электроника ЭЧ11
А1
А3
А5
А7
А9
А11
А12
А13
А14
А15
А16
А17
А16/19
А16/15
А17/29
А1/2
А2
А4
А6
А8
А10
АЛ307БМ
5,6к